



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

COMMISSION SECURITE

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 210

Réf. : 25.0338

Date : 22 octobre 2025

Emetteur : FFP

Objet : Risque de rupture de suspentes

Matériels concernés : Voilures principales JYRO avec suspentes de taille 400 lbs Vectran fabriquées entre octobre 2024 et juillet 2025

Texte : Un incident d'usure prématurée de suspentes concernant une voile S-Leia 72 de mai 2025, totalisant seulement 74 sauts a été rapporté au constructeur JYRO.

La voileure était montée avec un cône de suspension en Vectran de 400 lbs, cet incident a entraîné une procédure de secours.

L'investigation et l'évaluation par JYRO du cône concerné ont révélé un risque potentiel de rupture justifiant le rappel complet du lot de cônes de suspension concerné et identifié d'octobre 2024 à juillet 2025.

Le fabricant choisit ainsi d'appliquer le principe de précaution en retirant tous les cônes de suspension en Vectran 400 lbs fabriqués entre octobre 2024 et juillet 2025.

Suite à l'incident d'usure prématuré de suspente mentionné précédemment, le constructeur JYRO a émis une note d'information identifiant précisément le lot des voileures concernées ainsi que les cônes de suspension associés.

Cette note suspend immédiatement l'utilisation de ces voileures.

En conséquence, et compte tenu du risque avéré de rupture de suspentes en Vectran 400 lbs sur des voileures JYRO lors de l'ouverture et de la phase de prise de vitesse, pouvant entraîner des conséquences graves pour l'utilisateur, l'utilisation des voileures concernées est formellement interdite jusqu'au remplacement du cône de suspension.

Cette interdiction s'applique à tous les utilisateurs, quelle que soit leur nationalité.



NZ Aerosports Ltd

17 Maurice Rd
Penrose
Auckland 1060
New Zealand

Service bulletin number: 20251014

Date of issue: October 21 2025

Subject: Mandatory Replacement of Vectran 400 line

Identification: Vectran 400 line; serial numbers listed

Background

An incident of premature line wear of a Vectran 400 lineset was reported to JYRO.

After investigation and testing the lineset, it was found to have premature wear. As a precautionary measure we identified the batch of Vectran 400 line and the decision was made to recall and replace any lineset using the identified batch.

Service bulletin

To mitigate the risk of any further premature line wear and/or failure of the identified lines, we are issuing a mandatory replacement of all affected linesets.

All customers with JYRO linesets made with the affected batch must:

1. Immediately cease jumping any canopy with the identified serial numbers until the affected lineset has been replaced.
2. Replace all affected linesets with new linesets provided by JYRO.

JYRO will:

1. Contact all customers and dealers directly affected with clear instructions on how to arrange the replacement lineset(s)
2. Cover all costs for the replacement lineset(s) including shipping and any taxes/duties
3. Issue store credit to cover the cost of installation.

Compliance Date (replacement lineset order placed)

17th November 2025

Distribution

Customers with identified serial numbers (below)

Published on JYRO website & Help Centre

Serial Numbers

Manufacture Date Range: October 2024 - July 2025

All Serial Numbers

128, 130, 78495, 78568, 78603, 78792, 78800, 78839, 78850, 78868, 78890, 78897, 78931, 78940, 78944, 79085, 79148, 79159, 79171, 79187, 79197, 79340, 79349, 79350, 79358, 79361, 79392, 79441, 79611, 79614, 79646, 79658, 79659, 79660, 79689, 79700, 79701, 79703, 79742, 79780, 79781, 79820, 79862, 79864, 79869, 79870, 79877, 79898, 79911, 79912, 79932, 79972, 79984, 79989, 79990, 79991, 80014, 80045, 80046, 80047, 80048, 80054, 80055, 80103, 80105, 80124, 80208, 80211, 80212, 80213, 80240, 80266, 80274, 80275, 80277, 80294, 80297, 80320, 80321, 80325, 80332, 80351, 80469, 80502, 80504, 80505, 80567, 80589, 80676, 80703, 80704, 81072, 81144, 81470, 81528, 81560

Canopy Serial Numbers

128, 130, 78495, 78603, 78792, 78800, 78839, 78850, 78868, 78890, 78897, 78931, 78940, 78944, 79085, 79148, 79171, 79187, 79197, 79340, 79349, 79358, 79361, 79441, 79614, 79689, 79780, 79781, 80325, 80351

Lineset Serial Numbers

78568, 79159, 79350, 79392, 79611, 79646, 79658, 79659, 79660, 79700, 79701, 79703, 79742, 79780, 79820, 79862, 79864, 79869, 79870, 79877, 79898, 79911, 79912, 79932, 79972, 79984, 79989, 79990, 79991, 80014, 80045, 80046, 80047, 80048, 80054, 80055, 80103, 80105, 80124, 80208, 80211, 80212, 80213, 80240, 80266, 80274, 80275, 80277, 80294, 80297, 80320, 80321, 80332, 80469, 80502, 80504, 80505, 80567, 80589, 80676, 80703, 80704, 81072, 81144, 81470, 81528, 81560

Actions :

- 1) Contrôle immédiat par l'utilisateur du numéro de série de sa voilure JYRO et du numéro d'identification des cônes en suspentes Vectran 400 lbs fabriqués entre octobre 2024 et juillet 2025.
- 2) Se rapprocher d'un revendeur ou du constructeur JYRO pour remplacer les cônes identifiés au BS 20251014 par de nouveaux cônes fournis par le constructeur.
- 3) Changement obligatoire par un CQP Réparateur de parachutes.
- 4) Le CQP Réparateur de parachutes porte la mention « *Changement du cône suite application du BS 20251014* » sur le livret de parachute avec le numéro d'identification de la voilure principale et la date du changement.

Personnel qualifié :

CQP Réparateur de parachutes.

Date d'application : avant le prochain saut.

AFFICHAGE OBLIGATOIRE